

三重區 113 年 1 月一區行道樹媒合清冊

編號：1

樹種：蘭花楹

高度：約 12 公尺

胸徑：約 28 公分

位置：尚德里高速公路邊坡(仁愛街 122 巷 7 號前)

移植原因：蘭花楹因竄根嚴重，破壞人行道路面，不利路人行走，且樹穴過小，日後恐有傾斜倒伏之可能，避免日後造成危險，建議現地不保留，進行移植媒合。

現況照片：



三重區 113 年 1 月一區行道樹媒合清冊

編號：2

樹種：蘭花楹

高度：約 8 公尺

胸徑：約 10 公分

位置：尚德里高速公路邊坡(仁愛街 122 巷 7 號前)

移植原因：蘭花楹分枝打到路燈，樹勢歪斜倒伏，且往高速公路引道側傾斜，避免日後造成危險，影響公共安全，建議現地不保留，進行移植媒合。

現況照片：



三重區 113 年 1 月一區行道樹媒合清冊

編號：3

樹種：菩提樹

高度：約 16 公尺

胸徑：約 43 公分

位置： 尚德里高速公路邊坡

移植原因：菩提樹竄根破壞路面，且樹勢傾斜，位於高速公路引道側，避免日後造成危險，影響公共安全，建議現地不保留，進行移植媒合。

現況照片：



三重區 113 年 1 月一區行道樹媒合清冊

編號：4

樹種：茄苳

高度：約 13 公尺

胸徑：約 23 公分

位置：尚德里高速公路邊坡

移植原因：茄苳竄根破壞路面，造成地磚隆起，不利路人行走，避免日後造成危險，建議現地不保留，進行移植媒合。

現況照片：

